

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC VẬT LIỆU THU HỒI**

(Kèm theo Thông báo số: /TB-TTYT ngày /7/2024 của TTYT huyện Hải Lăng)

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Số lượng thu hồi	Hiện trạng	Ghi chú
<b>1.1. Dãy nhà Thứ 1 (Trạm Y tế xã Hải Sơn)</b>					
1	Cửa đi KT: 2,25m x 1,2m, cửa gỗ	Bộ	07	Hư hỏng	14 cánh
2	Cửa đi KT: 2,25m x 0,75m cửa gỗ	Bộ	04	Hư hỏng	08 cánh
3	Cửa sổ KT: 1,4m x 1m cửa gỗ	Bộ	11	Hư hỏng	22 cánh
4	Cửa sổ KT : 1,4m x 0,65m, cửa gỗ	Bộ	01	Hư hỏng	02 cánh
5	Cửa đi phòng vệ sinh KT: 2,m x 0,65m cửa gỗ	Bộ	05	Hư hỏng	05 cánh
6	Song sắt cửa sổ(Phi 10 nhỏ)	Mét	176	Hư hỏng	
7	Tôn lợp mái	M <sup>2</sup>	50	Rỉ rết	
8	Xà gỗ gỗ	Đòn	30	Mỗi một	
9	Sắt phế liệu (Sắt thép trong bê tông)	Kg	217	Rỉ rết	
<b>1.2. Dãy nhà Thứ 2 (Trạm Y tế xã Hải Lâm)</b>					
1	Cửa đi KT: 2m x 1m cửa gỗ	Bộ	04	Hư hỏng	08 cánh
2	Cửa đi KT: 2m x 0.8m cửa gỗ	Bộ	08	Hư hỏng	16 cánh
3	Cửa sổ KT: 1,4m x 1m cửa gỗ	Bộ	13	Hư hỏng	26 cánh
4	Cửa sổ KT: 1,4m x 1,2m cửa gỗ	Bộ	09	Hư hỏng	18 cánh
5	Song sắt cửa sổ (phi 10 nhỏ)	Mét	200	Rỉ rết	

<b>Stt</b>	<b>Tên vật tư</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng thu hồi</b>	<b>Hiện trạng</b>	<b>Ghi chú</b>
6	Nhựa la phong	M <sup>2</sup>	42	Hư hỏng	
7	Tôn lợp mái	M <sup>2</sup>	297	Rỉ rết	
8	Xà gồ gổ	Đòn	30	Mối mọt	
9	Sắt phế liệu (Sắt thép trong bê tông)	Kg	135	Rỉ rết	